


דף מידע טכני


כלי עבודה ידניים - כלים שמכים עליהם בפטיש (איזמלים, מקבים, פינים)

- שפת החיתוך צריכה להיות תמיד בצורתה המקורית. **השחיזו** מעט את שפת החיתוך בקשת קלה. הזווית עד לנקודת החיתוך צריכה להיות 70° למתכת קשה ו- 60° לרכה.



אל תעשו:

- בהשחזת איזמל - **אל תפעילו** לחץ גדול על להב החיתוך של האיזמל. החום הנוצר עלול לבטל את תכונות החיסוס של המתכת. בזמן ההשחזה - טיבלו את האיזמל במים קרים, מעת לעת.
- **אל תשתמשו** באיזמלים שאינם מיועדים לכך כדי לחתוך או להפריד בין אבן לבטון.
- **אל תשתמשו** בפין חולץ (דורן) כמקב.
- **אל תתירו** עבודה בשניים, כשהאיזמל אחוז בידו של אחד ואחר מכה עליו. במצב כזה השתמשו במחזיק איזמל ארוך, כדי להרחיק את האיזמל מהיד המחזיקה, ולמנוע פגיעה.



- כלים שמכים עליהם בפטיש מיוצרים במיגוון צורות ומידות לשימושים רבים. השתמשו בכלי הנכון לעבודה שאתם מבצעים.

עשו:

- **הרכיבו** משקפי מגן או מסיכת פנים.
- שימוש באיזמל לגזירה ולשבירה - **החזיקו** את האיזמל בזווית שתאפשר לשפת החיתוך של הכלי להיות מקבילה למישטח שאותו שוברים.
- **הגנו** על הידיים:
 - באמצעות כיפת מגן מגומי המושחלת על קנה האיזמל.
 - באמצעות מחזיקי איזמלים ומקבים.



- **השליכו** כלים שבורים סדוקים ו/או מעוקמים.
- **תקנו** כלי הכאה פגומים וכלים בעלי ראש "פטרייה".

