





איור 4: חלקים סובבים וחלקים קבועים

תנועה קווית

תנועות החלקה או "הלוך ושוב" וחלקים קבועים – נקודת הסיכון בתנועות מסוג זה נוצרת כאשר החלק הנע – בתנועת החלקה או הלוך ושוב – מתקרב אל חלק אחר קבוע או נע וכשהוא חולף על פני חלק כזה. דוגמה לחלקים חולפים: מכונות הקצעה, מכונות חיתוך.

תנועות החלקה קוויות – נקודת הסיכון בתנועות החלקה קוויות נוצרת כאשר עובד חולף סמוך למכונה והחלק הנע נמצא רחוק ממנו, אך כאשר הוא מתקרב אל המכונה, החלק הנע נע לעברו ועלול לפגוע בו. לדוגמה: שולחן נע, סרט נע ונקודת החיבור שבו, וכו' (איור 5).



איור 5: תנועת החלקה קווית