

פרק ד'

מערכות גזים דחוסים וחומרים קריאוגניים

1. שימוש בגזים דחוסים

מ ב ו א

במסגרת העבודה במעבדות כימיות נעשה שימוש נפוץ בגזים דחוסים שונים אשר יש להם מאפיינים שונים:

- דליקות - גז בישול (גפ"ם, פרופן/بوتן), מימן, אצטילן;
- רעליות - קלור;
- שיתוך - אמונייה;
- חימצון - חמצן, פחמן דו-חמצני;
- חנקה - חנקן, פחמן דו-חמצני;
- סיכון מוכנים;
- שחרור אנרגיה בלחץ גבוה (כללי עבור כל הגזים, כולל גזים אינרטיים).

את הגזים הנמצאים בשימוש במעבדות כימיות ניתן לאפיין למשפחות מבחינת אופי השימוש בהם:

- גזים אינרטיים, כמו: חנקן; פחמן דו-חמצני; ארגון; הליום;
- גזים מסוכנים, כמו: גז בישול; חמצן (כולל אויר דחוס) ומימן;
- גזים המשמשים כריאגנטים (בשכיחות נמוכה);

הגזים משמשים במעבדה לפעולות הבאות:

- גז מקור חום - גז בישול;
- גז לייצור אוירה אינרטית - חנקן;
- גז נושא לתהליכי בדיקות מעבדה - הליום;
- גזים המשמשים כריאגנטים (בשכיחות נמוכה באופן יחסי) - חמצן.

газים לשימוש במעבדה ממולאים בגלילים הן בארץ והן מיובאים מחו"ל.

דוגמאות של גזים הממולאים בארץ, השכחים בשימוש במעבדה כימית, מתוארכות בטבלה מס' 1. הטבלה מבוססת על ת"י 712 חלק 7 (תקן רשמי), למעט גז בישול, לפי ת"י 70.

קוד הzb (גוף וכתף) הוא אמצעי לזהוי תכולת הגז של גלילי הגז הממולאים בארץ. הקוד הנ"ל אינו חל על גלילי גזים המיובאים מחו"ל.

צבע גוף גליל הגז מצין את קבוצת הסיכון הבתיוחותית של הגז כדלקמן:

- צהוב - לגזים דליקים.
- ירוק - לגזים מחמצניים.
- אפור - לגזים אינרטיים.
- סגול - לגזים רעלים וקורוזיביים.

צבע כתף הגליל מצין את סוג הגז בתוך הגליל.

טבלה מס' 1: קוד צבע לגליילி גזים מומלאים בארץ

צבע הכתף לזיהוי הגז (1)	צבע הגלייל לזיהוי תכוונות הגז (1)	הנוסחה הכימית	שם הגז		תכונות הגז לפי קבוצות סיכון
			בלועזית	בעברית	
סגול	צהוב	C ₂ H ₄	Ethylene	этילен	דליק
צהוב	צהוב	C ₂ H ₂	Acetylene	אצטילן	
כחול	צהוב	H ₂	Hydrogen	מיין	
(2)	(2)		L.P.G	גז פחמימני מעובה (בוטן פרופן וכדומה)	
ירוק	ירוק		Air	אוויר דחוס	מחמצן
כחול		N ₂ O	Nitrous oxide	דו-חנקן חמוץ	
לבן		O ₂	Oxygen	חמצן טכני חמצן נשימה (4)	
אפור	סגול	CH ₃ Br	Methyl bromide	ברומו מתאן (מתיל ברומי)	רעיל או משתק
סגול		Cl ₂	Chlorine	כלור	
ורוד		NH ₃	Ammonia	אמוניה	
חום	אפור	He	Helium	הליום	אחר
אלומיניום		Ar	Argon	ארгон	
שחור		N ₂	Nitrogen	חיקון	
אפור		CO ₂	Carbon dioxide	פחמן דו-חמצני	
כתום		CCl ₃ F	Trichloro fluoro methane	פחמיין הלוגני (פריאון) (3)	
		CCl ₂ F ₂	Dichloro difluoro methane	פחמיין הלוגני (פריאון) (3)	
		CClF ₃	Monochloro trifluoro methane	פחמיין הלוגני (פריאון) (3)	

(1) טבלת מספרי צבעים ראה בנספח א' לת"י 712.

(2) בהתאם לתקן הישראלי ת"י 70.

(3) יש להוסיף בסימונו את המספר האופייני של הגז.

(4) סימון נוסף - ראה בתקן הישראלי ת"י 712.8.

טבלה מס' 2 : קוד צבע לגלייל גזים מיובאים (מדבקה)

צבע רפואי	הנוסחה הכימית של הגז	שם הגז בלוועזית	שם הגז בעברית
צהוב	C ₂ H ₆	Ethane	אתאן
	C ₂ H ₅ Br	Ethyl bromide	אתיל ברומי (ברומו-אתאן)
	C ₂ H ₅ Cl	Ethyl chloride	אתיל כלורי (כלورو-אתאן)
	C ₂ H ₄ O	Ethylene oxide	אתילן אוקסיד
	C ₄ H ₁₀	Butane	בוטאן
סגול	BF ₃	Boron trifluoride	בור תלת-פלואורי
	SO ₂	Sulfur dioxide	גפרית דו-חמצנית
אפור	SF ₆	Sulfurhexafluoride	גפרית שש-פלואורית
ירוק	N ₂ O ₄	Nitrogen peroxide	דו-חנקן ארבע-חמצני
צהוב	C ₂ H ₄ F ₂	Difluoro ethane	דו-פלואورو - אתאן
	C ₂ H ₃ ClF ₂	Difluoro mono chloro ethan	דו-פלואورو חד-כלורי אתאן
סגול	C ₂ H ₃ Cl	Vinyl chloride	ויניל כלורי
סגול	H ₂ S	Hydrogen sulphide	מיימן גפרי
	HCl	Hydrogen chloride	מיימן כלורי
	HF	Hydrogen fluoride	מיימן פלאורי
	HCN	Hydrogen cyanide	מיימן ציאני
צהוב	CH ₄	Methane	מתאן
	CH ₃ Cl	Methyl chloride	מתיל כלורי (כלورو מתאן)
סגול	NOCl	Nitrosyl chloride	ニיטרוזיל כלורי
	COCl ₂	Carbonyl chloride (Phosgene)	fosgen
	CO	Carbon monoxide	פחמן חד-חמצני
	F ₂	Fluorine	פלואור
צהוב	C ₃ H ₈	Propane	פרופאן
	C ₃ H ₆	Propylene	פרופילן
	C ₃ H ₆	Cyclopropane	ציקלופרופאן
אפור	Xe	Xenon	קסנון
	Kr	Krypton	קריפטון

גָלְלִים שֶׁל גַזִים דְחוֹסִים

הגזים השימושיים מואחסנים כשם דחוסים בגלילי מתחת עבים, בגדים שונים. הגז משתחרר מהגליל דרך ברז לחץ-גובה, המונע באמצעות מכסה-כיפה, כל עוד המיכל איננו בשימוש. הגלילים צבועים בצבע קווד, בהתאם לסוג הגז. בנוסף יש לרשותם עליהם את שם הגז. רוב הגזים מסופקים בלחץ גובה מאד, הנע בין 50-200 אטם' (למעט מקרים יוצאים מהכלל).

נוהל לשימוש תקין בגלילי גז דחוס במעבדה כולל: הקפדה על זיהוי נכון של הגז; טיפול ושימוש נכונים בגליל ובгаз; הובלה ואחסון בהתאם לסוג הגז והחזרת הgalilim הריקים.



עמדת הספקת גזים לעובדה במעבדות מותך גלילים

זיהוי התכולה

הסימון המזהה את התכולה של כל גליל-גז דחוס חייב להיות ברור, כך שעובד המעבדה יזהה אותו במיהירות ובקלות, בworthy שארינה משתמש לשתי פנים.

הסימון המזהה חייב להיות רשום על גליל הגז, או מוטבע עליו. אין לקבל לשימוש במעבדה גליל גז דחוס, שם הגז על גבי הgalil איננו קריין.

קווד הצבע, כפי שפורט לגבי גוף גליל גז, חל רק על גלילי גז שמולאו באדמה. גלילי גז המיובאים מחו"ל יכולים להתקבל מיצרנים שונים, מארצאות שונות בצבעים שונים. לדוגמה: גליל מימין של יצרן מסוים יכול להתקבל בצבע אחד והוא גז מיוצר אחר יתקבל בגליל בצבע אחר. מכיוון שאין אפשרות להשתמש במקרה זה בקוד הצבעים לפי תקן י"ש 712 חלק 7, ישא כל גליל גז מיובא תווית זיהוי מודבקת, כשהгалיל צבוע בצבע הרשמי האופייני לסיוג קבוצת הסיכון.

כאשר השילוט על הgalil איננו ברור, או שהכתוב על גבי התווית מטוושטש, ואני לא אפשר לזהות בוודאות את סוג הגז - יש לסמן על הgalil 'תכולה לא מזוהה'. אין להשתמש בגליל זה.

כל קווי הצנרת היוצאים מהגליל (מקור אספקת הגז), חייבים להיות מסומנים בצהרה ברורה - כך שנינתן היה להזות מיד את סוג הגז. במיוחד אמרור הדבר כאשר קיימים מספר גלילים של גזים באותו מקום.



מומלץ לצבעו את הצנרת על פי הקוד המפורט בת"י 712, כולם: הצינור יצביע לכל אורכו בצבע ראשית, הזהה לטבעות בצבע האופייני לגז המסויים בעיקר בקרבת מחברים, ובמקומות בו נעשה השימוש בגז בפועל. באזורי המתחברים קיים סיכון גבוה לדליפת גז!

במקומות אחסנה של גזים דחוסים דלקים, יש להציב שלטים במקומות בולט לצורך זיהוי החומרים, בתוספת אזהרות מתאימות. לדוגמה:



לחץ העבודה המותר לשימוש חייב להיות מוטבע על כל גליל (ההטבה על הכתף) או על לוחית המוצמדת אליו.

טיפול ושימוש בגלילי גזים דחוסים

חוקים כלליים לטיפול בגלילי גז

- גלילי גזים דחוסים שאינם בשימוש שוטף, או גלילים רזרביים, חייבים להיות מאוחסנים במקום מוצל. התיאחשות זו חשובה במיוחד לגבי גזים רעלים או דלקים כגון אמונייה; פחמן חד-חמצני; כלור; מימן כלורי; מימן ציאנידי; מימן גופרי; פוסגן וכו'.

• עבור גלילי גז ששימושם פעיל, יש לנוקוט בכללי הבטיחות הבאים:
(א) ודאו שהגלאלים מאובטחים מפני נפילה ע"י קשירותם ביציבותם למקוםם. לצורך זאת אפשר להשתמש בשרות מתכת או כל התקן קשירה מתאים אחר.

- (ב) לצורך זיהוי של הגז - הסתמכו גם על התג שעלה גבי גליל הגז.
(ג) סמנו את כל אחד מושטי הגזים בסמל של הגז אליו הוא שייך. אל תחליפו וסתים בין סוגי גזים שונים. התיעצו עם המומונים עליהם לפני שאתם מרכיבים מתחבר בין הווסת לרأس גליל הגז - גם וסתים ייודדים, העמידים בשיתוך כנגד גזים הלוגניים, נתקפים בקורוזיה ונסטמים, אם משאירים אותם על ראש גליל הגז לתקופה ממושכת.

- (ד) את ברזי המחט, העשוים בדרך כלל מהמתכת מונל (Inox), חייבים להסיר לאחר כל שימוש, לרוחץ במים ולאחר מכן ליבש בתנול.
- (ה) כאשר וסט הלחץ איננו מצוי בפתחות סגירה מתאימים - יש לשמר בקרבת הגליל כל מתאים, לצורך סגירת הוסטה.
- (ו) כאשר משתמשים בגז רעליל יש להזמין גליל קטן מכל האפשר. יש לאחסן גלילים של חומרם רעלילים רק במקומות המיועדים לכך. סגורו את ראש הברזים היטב והשתמשו בגלילים ורק כשהם נמצאים בתוך מינדרף.
- (ז) כאשר משתמשים במיד-ספיקה (עבור לחיצים נמוכים במערכות סגורות) במקומות במיד-לחץ הכלול וסט-לחץ - יש להתקין התקון קבוע לצורך פריקת הלחץ.
- (ח) שנוו גלייל גז על גבי עגלה בעמידה. ודאו ש מכיסי הברזים מוכנים במקומות.
- (ט) בזמן פתיחת ברז הגז התרחקו מפתח יציאת הגז של הוסטה. את ברז גליל הגז יש לפתח לאט, ולאחר התיעיצה ממד הלחץ הגבוה, לפתח באיטיות את ברז הלחץ הנמוך עד למידה המתאימה.
- (י) אין לפתח את ברז גליל הגז כדי לבדוק מה מצב תכולת הגז שבתוכו, ללא שימוש בושת ו במיד-לחץ מתאים.
- (יא) שמן ורجيل או גרייז יכולים להתALKח בקלות בנסיבות חמצן. لكن הם אסורים בשימוש על וסטני לחץ, מדידים או מתאימים אחרים של גלייל חמצן.

שינויו

גלייל גז חייבים להיות קשורים היטב לדופן כל השינוי. שימוש לב שלא לפגוע בעצמים במסלול התנועה בעת תנעתם עם המיטען.

ابتחה

גלייל גז דחוס חייבים להיות מאובטחים תמיד. פתחי שחרור הגז בשסתומיות, מיועדים להגן מפני פיצוץ של מערכות המצויות בלחץ גבוהה והמכילות גזים דליקים, רעלילים או בעלי סיכון אחר. פתחי שחרור הגז (לדוגמה: דיסקיות פריצה) חייבים להיות מופנים לכיוון צזה, שלא יוכל להיווצר סיכון לעובדים.

הפסיק פעולה של מיתקי לחץ גבוה

יש להפסיק את פעולה של מערכות לחץ גבוה כאשר אין בשימוש. כדי לבצע את הפעולה בצורה הנכונה יש להנוגג כך:

1. לסגור את ברז הלחץ הגבוה (הסגירה עם כיוון השעון);
2. לפתח את ברז המחט בכו המוביל את הגז למערכת ולשחרר גז אל מחוץ למערכת, כדי לשחרר גז הכלוא بواسטת הלחץ. שני מדידי הלחץ, זה של הוסטה וזה של המערכת, חייבים להראות קרייה של אפס בסיום השחרור;
3. לסובב את ברז וסט הלחץ בניגוד לכיוון השעון, עד להשתחררו;
4. לסגור את ברז המחט בכו המוביל גז למערכת.

גליילים ריקים

אין לרוקן גלייל גז אל מתחת ללחץ שנקבע ע"י היצרן.

יש להתקין ברז אל-חויזר בכו היציאה של הגז מהגליל. כך ניתן להבטיח שgas לא יוכל לחזור למיכל כאשר הלחץ בכו גובה מזיה הקיים בגליל. גז חזר עולל להם את הגליל.

בגליילים ריקים - יש להסיר את סתת הלחץ ממקומו ולהרכיב מחדש את המיכסה
לברז ראש גליל הגז. יש לסמן בכתב קרי'א: 'ריק' ולהחזיר את הגליל למיחסן.
באחסנה יש להפריד בין גליילים מלאים לבין גליילים ריקים.
אם קיימים חשד שגז דלף לתוכה הגליל - יש לסמן את הגליל במילים 'חשוד כפסול'
ולהחזירו לספק.
אין למלא גליילים ריקים מחדש ע"י הצרבן.

שחרור גז מגלייל גז דחוס

אין לרוקן ריקון סופי של מיכלי גז במעבדה. המיכלים יוחזרו למיחסן ויטופלו שם
ע"י האחראי.

גלייל גז דחוס Dolpim

גלייל הגז Dolpim לעתים. מהניםיו ידוע שעיקר הדליפות מקורן בראש הגליל;
באזורם תבריג הברז; בהתקני הבטיחות ובברז יציאת הגז.
אם קיימים ولو חשד קל לדליפה - יש להשתמש בגלאי דלייפות או בתמיסת סבון.
אם לא ניתן להפסיק את הדליפה, לדוגמה, ע"י הידוק - יש לנ��וט מיד בנוזל
לשעת חרום ולידע את הספק. אסור לעובדי המעבדה לנסות ולתקן דליפה
שמקורה בתבריג הברז או בהתקנים הבטיחותיים. על עובדי המעבדה להיעזע
בספק הגז, לצורך קבלת הוראות מתאיימות.
הנהלים הכלליים הבאים יכולים לשמש כנהלים עבור דלייפות קטנות, רק כאשר
הפעולות המתוארות אינן מסכנות או חושפות את העובדים לחומרים מסוכנים:
1. יש להרחק את גלייל הגז הדולפ למוקם מבודד;
2. אם הגז דליק או מחמצן - הרחקו אותו מחומרים דליקים והודיעו לאחראי;
3. סמנו את הגליל הדולפ וצינו את סוג הגז והסיכון;
4. התיריעו על הסיכון בכניסה לאזור המבודד;

אם דליפת הגז גדולה ואיינה ניתנת לשיליטה, או כאשר מדובר בגז מסוכן מאוד, יש
להצמיד במערכת נשימה סגורה, חליפת פג'ה בעמידה בפני גזים, או בשנייה לפוי הלחץ.

סדר הפעולות הבסיסי שיש לנ��וט, בהתאם למקרה:

1. לפניות את כל העובדים מאזור הדליפה;
2. לאתר את מקור הדליפה ולטפל בהפסקתה (יש לקבל מידע מיצרן הגז);
3. לפניות נפגעים בעורמת צוותים המצוידים בציוד מגן אישי מותאים (כגון מערכת
נשימה סגורה וחיליפת מגן);
4. לבצע פעולות מכניות לאפשרות של פריצת אש;
5. לחת את העזרה הראשונה הנדרשת.

אבייזרים נילוים

הערה כללית: לכל מערכת גז תהיה מערכת אבייזרים משלה.

ברזים

כדי למנוע ערבות של גזים שהמגע ביניהם אסור - חייבים הברזים התקנים
המיועדים ללילי הגז, להיות יהודים לכל גז, כדי למנוע כל אפשרות של החלפה בין

ברזים המשמשים בגלילי גזים שונים. תבריגי הברזים לצורך זה צריכים להיות במידות שונות, או בעלי הברוגה פנימית או חיצונית, או בעלי הברוגה ימנית או שמאלית. הברוגה ימנית מיועדת בדרך כלל לגזים שאינם דליקים. הברוגה שמאלית מיועדת בד"כ לגזים דליקים.

לפני הברגת הברז למקוםו, יש לוודא שמכב התבריג תקין והתבריג תומם את מקום החיבור (תבריגים - ת"י 607, סטומות - ת"י 637).

ברז הגז המרכזי (לחץ גבוה) שעל ראש הגליל חייב להיסגר מיד עם תום השימוש בגז. סיידור זה יבטיח שגליל הגז יהיה במצב 'סגור' כאשר איןנו בשימוש. אמצעי זהירות זה נחוץ לא רק מטעמי בטיחות, אלא גם כדי למנוע שיטוך זיהום, העולמים להיגרם מחדירה בדיפוזיה של אויר לח לתוך הגליל לאחר שהתרוקן.

ראשם של רוב הברזים בהם מצוידים גלילי הגז, לצורך פתיחה וסגירה, עשוי בצורת גלגל. במקומות בהם קיימים ברזים שאין מצוידים בראשם - חובה שהיא במצואת מפתח תקני, אשר מאפשר פתיחה וסגירה של הברז. בשום מקרה - אין להשתמש בכלים, כמו פלאייר לדוגמה, לצורך פתיחה או סגירה של הברז.

את ברז גליל הגז יש לפתחת תמיד בהדרגה. אין לפתח את ברז הגז הראשי עד הסוף, אלא רק בהתאם לצרכים.

גליי גז-דוחס חייבים להיות ממוקמים כך שתהייה נגישות אל הברזים, בכל עת. בפתחת ברז בגליל גז דוחס המכיל גז צורב או רעל, חייב המשמש להימצא מחוץ לטווח המחברים - אלה עלולים להיות רופפים והחומר עלול לדלוף כתוצאה מכך. אם נושב בסביבה משב אויר טבעי, יש להזהיר עובדים אחרים הנמצאים בסביבה לפני ביצוע פעולה הפתיחה.



לוח בקרת השימוש בגזים

סטומות-בטיחות

גליי גז דוחס מתוכננים לעבודה בטוחה עד לטמפרטורה של כ- 50°C . התאממות של הgalילים עלולה לגרום לעליית לחץ בתוכם, ושתותם הבטיחות עשוי להיפתח תוך שחרור חלק של תכולת הgalil.

galil ללא התקן שסתום-בטיחות עלול להתנהג כפצתה.

וסטי לחץ

כל וסטי הלחץ מכילים דיאפרגמה, הנחלצת ע"י קפיז או באמצעות לחץ גז - בהתאם לצרכים השונים.

אין להשתמש בOOSEת לחץ המיעוד לאחד עבור גז אחר. אסור לחבר וסת לחץ ששימוש עבור גז מסויים לגיל גז חמצן - חמצן בלוחץ גבוה יכול להגביל עם שאריות שמן, שנוטרו בOOSEת לאחר השימוש בגזים אחרים, תוך כדי פיצוץ. חיבור הווסת לברז בראש גליל הגז ייעשה ע"י כריכת סרט טפלון על התבריג. הטפלון ישמש כחומר סיכה ואטימה. אין להרשות שימוש בשמן למטרות סיכה של וסטי לחץ או ברזים של גלייל חמצן. תברייג הווסת בגליל של חמצן חייב להיות נקי מכל חומר אורגני.

כדי למנוע לחץ על צד הלחץ הנמוך של וסטי הלחץ, הם צריכים להיות מצוידים בברזים עם קפיז משחרר לחץ. בכלל, כאשר משתמשים, מסיבה כלשהי, בגזים דליקים, רעלים או מסוכנים - חייבים הברזים משחררי הלחץ להיות מופנים תמיד למקום בו לא ייווצרו הסיכוןים הללו.

וסטים המיועדים לשימוש בגזים שאינם משתמשים, עשויים בדרך כלל מפליז. וסטים למטרות מיוחדות (לדוגמא: גזים משתמשים, מסיבה כלשהי, בגזים מחלקיים. ניתן להשתמש בהם עם הגזים הבאים: אמונייה; בורון תלת-פלואורי; קלור; מימן כלורי; מימן גופרתי ו גופרית דו-חמצנית).

כאשר משתמשים בOOSEתים עבור הגז פחמן דו-חמצני, קיימת האפשרות של תופעת קפאה או הייצורות שיתוך על הווסת. לפיכך הווסטים האלה חייבים להיות מתוכננים ומוגדרים מכנית לתנאים הקשיים. כמו כן, הם צריכים להיות עשויים מחומרים מיוחדים, העמידים בפני שיתוך.

לפני הרכבת הווסת על ברז ראש גליל הדחוס, יש לוודא שברז הווסת נמצא במצב 'סגור' (יש לסובב את הברז נגד כיוון השעון, עד שלא חשים יותר בהתקנות בזמן ההסיבוב). לאחר הרכבת הווסת, ניתן לפתח את ברז הגז הראשי (אם הוא, בד"כ בסיבוב נגד כיוון השעון). בזמן הרכבת וסת הלחץ אין לעמוד בקרבת הווסת ומולו, בכלל החשש להתרצות אש או התפוצות מדי הלחץ של הווסת.

לאחר הרכבה מסובבים את ראש הברז הראשי עד הסוף נגד כיוון השעון (פתיחה), וחוזרים ומסובבים את ראש הברז בחזרה עם כיוון השעון (סגירה) כדי מחצית המהלך. כאשר וסת גליל הגז מראה את הלחץ השורר בגליל - מודדים באמצעות תמייסת סבון שאין דליפת גז דרך הברזים. אם נדרש, מהדקים את הברזים. רק כאשר ברור שאין שום דליפה - פותחים את ברז הלחץ הנמוך של הווסת (עם כיוון השעון) במידה שתספק את הגז בלחץ הדורש. בשלב האחרון, פותחים את ברז המחט כדי להזרים גז אל המערכת בהתאם לנדרש.

יש לבצע בדיקה תקופתית של הווסת בפרק זמן שייקבעו ע"י היצרן.

mdi לחץ

בחירה mdi לחץ והשימוש בהם היא באחריותו של המשתמש. יש להתחשב בגורםם רבים כגון: דליקות; לחץ הגז; תוכנות השיתוך של הגז; רעליות;

טמפרטורת הגז ותחום לחץ העבודה של הגז במערכת. mdi הלחץ מהויה נקודת תורפה בכל מערכת גזים, מכיוון שעל חלקים המודדים את הלחץ מופעלים כוחות מכניים המשפיעים על האלסטיות שלהם. אם לא נלקח בחשבון מדם בטיחות הולם, שבטייה שהחלקים לא יצאו מתחום האלסטי ויעברו לתוך הפלסטי כתוצאה מלחץ גבוה, עלול להיגרם כשל של החומר והתרצות גז בלוחץ גבוה.

רוב מדי הלחץ בניוים מ"שפורת בורדו" העשויה בדרך כלל מפליז או מארד, המחוורת בהלחמה. מדי לחץ יקרים יותר בניוים משופרת בורדו עשויה מפלדה רגילה, או פלדה בלתי מחלידה, או ממתקת ייעודית, המחוורת בריטוך או בהלחמת כספ.

ג'ים דליקים

יש להרחק אש גלויה או מקור מחולל ניצוצות אש מקרבת מערכת גז דליק. אסור במפורש להשתמש בהבה לזרק גלווי דליקות, במיוחד במערכת גז דליק. למטרה זו יש להשתמש בתמיסת סבון.

כדי למנוע דליפת גז חיבטים חיבורו הצנרת, הווסטים והאבירים الآחרים שבמערכת, להיות מהודקים היטב. צינורות לחץ אלסטיים וחיבטים להיות שלמים ללא כל פגס, ומתחזקים היטב. אין להשתמש בוטסרים, צינורות לחץ אלסטיים ואבירים אחרים, שהיו בשימוש במהלך ג'ים דליקים או עבור מערכות ג'ים אחרות.

כל גלי הгазים הדליקים חיבטים להימצא במקום מאורר היטב. אין להעמיד גלים המכילים גזים דליקים בקרבת גלים המכילים חמצן, או גזים מחמצנים אחרים. יש לוודא שגלי חמצן יורחקו מגזים דליקים לפחות של לפחות 8 מטרים, או יותר. מומלצות שגובהם 1.8 מ' לפחות, עם זאת, באש פחות שעיה וחזית. מנהל המעבדה יודא שצוד כיבו האש, בכל מקום בו מואחסנים או נמצאים בשימוש גלי גז דחוס, מתאים לייעודו ושהתקנתו ותחזוקתו נאותות.

מערכות הנטונות בלחץ

במקומות מואיש ניתן לבצע תהליכיים במערכות הנטונות בלחץ, רק אם הכוח שהתהליכיים בטוחים. אם התהליכיים אלה אינם מותקיים במקום מוגן - יש לבצע אותם ללא נוכחות העובדים. גם במקרה זה יש לשקל היבט את ההיבטים הבטיחותיים של התהליך.

הנקודות החשובות ביותר עליהן יש לתת את הדעת בעת עריכת שיקולי בטיחות הן:

- **מייזעור הסיכון והחשיפה.**
- **זיהוי הסיכון ותוצאותיהם האפשריות.** אופי הסיכון הפוטנציאליים ורמתם מוכתבים ע"י החלטות, הקשורות למערכת הנמצאת בלחץ. לכן, הכרחי לאזוה את כל הסיכוןים הקיימים בשלב מוקדם ובאזור שיטתי, ולדמות - בבדיקה ככל האפשר - כיצד עלול להיגרם כשל ומה תהיה תוצאהו.
- **בעובדה המבוצע במערכות לחץ - אמכו את הכלל הקובל שעובדים יימצאו במרחב, לאחר מכן מחסה.**
- **שימוש במערכות בעלת נפח קטן ככל האפשר, והפעלת לחץ נמוך ככל שנייתן.** קיימים סיכונים מיותרים כאשר נעשה שימוש בלחץ ובנפח גדולים מהנדרש.
- **פעולה בהתאם לתקנים מוכרים -** קיימים תקנים לצורכי תכנון מערכות לחץ, המוכתבים ע"י שיקולים אנטיטיים וניסיוני מצטבר. תכנון המערכת וביצועה בהתאם לתקנים הקיימים, הם "תעודות ביטוח" שמחירה נמוכה.
- **תכנון מערכות הלחץ בגישה שמרנית.** אל תסמכו על מקדמי בטיחות יודעים נתוניים מובנים מאליהם - מקדמים אלה לא תמיד קבילים בתכנון. לחץ העבודה המרבי, המותיר לצורכי התכנון, חייב להיות גדול ב-15% מלחץ העבודה המרבי בפועל. שסתומי הבדיקה חייבים להיפתח תחת כל לחץ העולה על לחץ העבודה המרבי לתכנון.
- **בדיקות תקינות המערכת לאחר הרכבתה.** מילוי הלחץ חיבטים להיבדק לפני הכנסתם לשימוש שוטף. יש לבדוק את המערכת בתנאי לחץ עבודה מירבי מותר לתכנון. במקרים מסוימים נדרש לבצע את הבדיקות האלה בטמפרטורת עבודה השירות, כיוון שלטמפרטורה יש השפעה רבה על החזק המכני של החומר.

- ביצוע כל הנדרש במערכת הלחץ, בהתאם לתכנון. אין לעובוד בלבד בלחץ העבודה המירבי המותר לתכנון.
- אמצעי גיבוי למערכת. במקומות שונים במערכת הלחץ חייבים להרכיב שסתומי פריקה עם צנרת הובלה למקום איסוף.

במקום בו מתבצעת עבודה בಗזים - חובה למקם שלטי^{אזהרה} במקומות בולטים

שסתומים פורקי לחץ

כל המערכות הנמצאות בלחץ או בוואקום, חייבות להיות מוגנות באמצעות שסתומים פורקי לחץ. ניסויים בהם מעורבים חומרים ריאקטיביים במילוי, העולמים להתרפוץ, חייבים להיות מוגנים באמצעות שסתומים פורקי לחץ, הנפרצים בלבד נמוך מלחץ העבודה המירבי המותר במערכת.

בין סוגי השסתומים פורקי לחץ נכללים שסתומים מסוג דיסקית פריצה עם שסתומים בטיחות, המשמשים במיכלים של מערכות סגורות וכן במיכלים להעברת גזים מונזליים.

השיקולים בבחירה סוג שסתום הפריקה הם:

- לחץ הפריקה של השסתום חייב להיות זהה ללחץ העבודה במערכת הלחץ, או ללחץ הנמוך ביותר בו מסוגל לעמוד אחד ממרכיבי המערכת בטמפרטורת העבודה.
- לחץ העבודה של השסתום חייב להיות נמוך מלחץ העבודה המירבי המותר במערכת. לחץ העבודה במערכות לחץ, המוגנות ע"י שסתום פריקה מסוג קפיז מתווח, חייב להיות נמוך ב- 5% עד 25% מלחץ העבודה המירבי המותר. הלחץ בו עומדים שסתומי בטיחות מסוג דיסקית פריצה במערכות המוגנות על ידם, חייב להיות מתוכנן לפי מקדם בטיחות ברמה של 1.6 לערך, ביחס ללחץ העבודה. הערך המדויק נקבע בהתאם לקשר עמידות הדיסקה בהתקיפות, טמפרטורת המערכת ותדריות היוצאות הלחץ במערכת.
- שסתומי פריקה עלולים לשחרר מהמערכת חומרים רעלילים, משתכים, דליקים או מסוכנים ומזיקים מסוג אחר. לפיכך - חייבים להפנות את החומרים האלה למקום בטוח שיקלוט אותם.
- אין להתקין ברזים בין מערכת הלחץ לשסתום הפריקה המגן על המערכת.
- רק עובדים שהוסמכו לטפל במערכות לחץ רשאים לתחזק אותן.
- יש לבדוק את שסתומי הפריקה אחת לפרק זמן מוגדר, כמפורט ע"י היוצרים.

ציוויל זכוכית

יש להימנע ככל האפשר משימוש בכלי זכוכית במערכות לחץ גבוה. זכוכית היא חומר שביר, הנטון לכשל לא צפוי מסיבות רבות, כגון הלם מכני או הרכבה לא טובה הגרמת להיווצרות מאמצים בחומר. אביזרי זכוכית כגון רוטטורים (mdi-ספיקה) וmdi גובה לנוזלים, המשולבים במערכות לחץ, חייבים להיות מוצדים בברזים בשני קצוותיהם - כך שבמקרה של שברת הזכוכית ניתן לעזר את זרימת הנוזל או הגז.

אם בכל זאת הרכיב ציוויל זכוכית במערכות לחץ או ואקום - הוא חייב להיות מונן בכיסוי, כדי להגן על העובדים בפני ריסוס זכוכית או בפני החומרים שמכילה המערכת, במקרה של כשל. לפני הכנסת ציוויל זכוכית חדש או מתוקן לשימוש במערכות לחץ או ואקום - יש לבדוק אותו באור מקובל, לגילוי נוכחות של סדקים קטנים או מאמצים כלשהם.

מערכות הנמצאות בלוח זכובי נמוך מאוד, חייבות להיות אוטומות. אין להשתמש כסתוממי פרקה בפקקי שעם, או גומי, או בצינורות מהומר פלסטי או מזכוכית. יש להשתמש באטימה נוזל בצורת סיוף.



את חיבור צינור הזכוכית למערכת לחץ, יש לבצע באמצעות מתחמים העשויים ממתקת מתאימה.

ציוויל מחומרים פלסטיים

אין להשתמש בחלקים העשויים מחומרים פלסטיים בציוויל המועד למערכות לחץ או למערכות ואקום. אפשר להשתמש, זמנית, בחומרים פלסטיים רק כאשר אין תחליף זמני אחר.

ניתן להשתמש, במידה מוגבלת, בציוויל העשווי מחומרים פלסטיים מסווג טייגון (TYGON - פולי-ויניל-קלורייד מיווחד) ושוויעך. אפשר להשתמש בחומרים אלה עבור גז טבעי, פחמיינים, וגם עבור רוב התמיסות המימיות של גזים בטמפרטורת החדר ובלחץ לא גבוהה. התנאים הספציפיים לשימוש חייבים להימסר ע"י יצרן ציוויל החומר הפלסטי.

מקדמי ההתפשטות התרכמיים של החומרים אלה הם גובהים. חלק מהחומרים נוטים להתרפש במידה ניכרת בחום. לפיכך - ברז או מחבר המהודקים היבב בטמפרטורת החדר, עלולים להשתחרר עם עליית הטמפרטורה. הבעיה הזאת מהוותה סיכון מיוחד בציוויל הנטון לשינויי טמפרטורה.

2. מערך בדיקה למערכת בלחץ

חייבים לבקר ולבזק באופן שיגרתי את כל האביזרים של מערכת-לחץ. פרקי הזמן בין הבדיקות קבועים בהתאם לחומרת הסיכון הטמון בצדוק. אם קיימת סכנה מוחשית לשיתוך או אחרת - יש לבדוק את הצד בתקירות גבורה יותר. את תוצאות הבדיקה חייבים לרשום על גבי פריט הצדוק.

הדרך הנכונה לגילוי דליפות מברזים, תבריגים, אטמים ופריטים אחרים במערכת לחץ, בלחץ העובדה המקסימלי המותר, היא מריחת תמיסת שבון על המקום הנבדק.

לפני SMB צבעים שניינים במערכת-לחץ, כגון: תיקון, אחסון או שינוי, יש לשחרר תחילת את הלחץ ורק לאחר מכן לשליך את כל החומרים הרעלים המסוכנים, כדי שאפשר יהיה לטפל במערכת בטיחות.

3. עבודה בחומרים קריאוגניים

הסיכון העיקריים בגזים מונזלים קריאוגניים, ובנזלים המצויים בטמפרטורות נמוכות מאוד הם: פיצוץ; לחץ פתאומי הנוצר במערכת; פריקות של חומרה המבנה; כוויות קור; מגע עם רקמות הגוף וחנק. העשרה של אווריר בחמצן, מגדילה מאד את הסיכון להידלקות חומרם בעירים, ואפילו יכולה לגרום להצתת חומרם שאינם בעירים באוויר הרגיל, כגון פלדה פחמנית.

עż או זפת, הרזויים בחמצן, מתפוצצים כתוצאה ממכה. נקודת הרתיחה של החמצן היא 183°C (-), והוא גבואה מנקודות הרתיחה של נזירים הנמצאים באוויר: חנקן 195°C (-), הליום 269°C (-), ומימן 252.7°C (-). לפיכך, קירור אווריר באמצעות נזלים קריאוגניים יגרום לנוכחותו (המסוכנת) של חמצן נוזלי במהלך הקירור. לכן, שימוש במימן נוזלי לצורך קירור יוצר סיכון גבוה מאוד לפיצוץ.

נזלים קריאוגניים עלולים לגרום לגוף ב מגע עם העור, בדומה לכוויות חום. מגע ממושך יותר בנזול הקריאוגני גורם לكريשת הדם במקום המגע, עם אפשרות לתוצאות חמורות מאוד.

כאשר מטפלים בגזים מונזלים, או בנזלים קריאוגניים אחרים, חייבים להרכיב מגן לעיניים - ועדיף מגן פנים. כמו כן חייבים להשתמש בכפפות - שאין חדירות ואין מושפעות מהנזלים הנ"ל, וההסרתן קללה.

האזור בו מצויים נזלים קריאוגניים חייב להיות מאורור היטב. עובד מיוםן חייב להשಗיח ולפקח ישירות על העברת של נזול קריאוגני מכלי לכלי, אותה מבצע לראשונה עובד בלתי מנוסה.

בכל גלי הגז ובכל הצד המכיל גזים מונזלים, רצוי להתקין שסתום בטיחות, בפרט אם לא סופקו שסתומים ע"י ספק הגזים. בכלל הסיכון הקיים בחומרים דליקים או/רעלים - שסתום הבטיחות צריך להיות מסוג קפיץ מותח ולא מסוג דסנית פריצה. גליים וגלים עברו גזים מונזלים מסווגים בד"כ עם שסתום בטיחות מתאים.

אין למלא גזים מונזלים בגלילים או במיכלי לחץ אחרים, בכמות העולה על 80% מנפח המיכל. אמצעי זהירות זה נדרש בגליל האפשרות של התחלמות הנזול, התפשותו התרכזית וההתפוצצות המיכל, כתוצאה מהיווצרות לחץ גבורה. כאשר קיימת אפשרות שמייכלים אלה יתחממו מעל לטמפרטורה של 30°C יש למלאם אפילו פחות מהנפח שצוין לעיל (60%).

ציוויל לעובדה בטמפרטורות נמוכות

החויק לנגיפה של פלדת-פחמן נמוך בצורה משמעותית בטמפרטורות נמוכות. פלדת הפחמן עומדת בעומס מכני המתפתח באופן מתון עלול להיכשל כתזאה ממכה או הלם מכני. הכשל מתחשש במיוחד במקומות בהם קיימים ריכוז גודל של מאמצים - באזוריים מחורצים, לדוגמה, או מעבר משטח חalk גודל לשטוח חalk קטן.

החויק בנגיפה בפלדה בלתי-מחילידה, המכילה 18% קרום ו-8% ניקל, נשמר עד לטמפרטורה של $C-240^{\circ}$ (-).

העמידות בנגיפה של אלומיניום, נחושת, ניקל, וכן מתקות ונטכים אל-ברזילים רבים אחרים, גדלה עם הירידה בטמפרטורה.

מלכודות קרות

אין להשתמש במערכות של קרח-יבש ואצטון לקירור מלכודות. יש להשתמש באיזופרונול או באטנול, שהם פחות רעלילים ודליקים. נזלים אלה גם יוצרים פחות קצח כאשר מושפפים לתוכם חתיכות של קרח-יבש.

קרח-יבש וגזים מונזליים המשמשים לקירור של מלכודות, חייבים להיות מיושמים אך ורק במערכות הפתוחה לאטמוספרה. אין להכניס את חומריו הקירור למערכת סגורה: במערכות כאזת עלולים להתפתח לחצים גבוהים ומסוכנים, שאינם ניתנים לשילטה, גם כתזאה מחימום קל בלבד.

לאחר ביצוע ניסוי במערכות הכוללת מלכודות קירור - יש לשחרר את תת-הלחץ שנוצר בה ע"י פתיחתה לאוויר. לשחרור זה יש חשיבות רבה, כיוון שהחומרם הנדייפים שהצטברו במלכודות הקירור יכולים להתאזר וליצור לחץ גבוה, העולול לפוצץ את המיתקן. גם שמן ממשאבת הוואקום עלול לחדרו לתוכו המערה.

יש לנתקו במייננה זו הירוט כאשר משתמשים בחנקן נזולי, או בנוזל קירור אחר בתוך אמבט קירור, לצורך קירור מלכודות קרה. אם פותחים את מערכת הניסוי כאשר אמבט הקירור נמצא עדין בגע עם המלכודות הקרה, יכול חמוץ מהאוויר להתעבות ולהציג בעוצמה רבה עם החומרים האורוגניים המזוהים במלכודות, ולגרום לפיצוץ. לפיכך - אין לפתוח לאוויר מערכת המכילה מלכודות עם חנקן נזולי, עד להרחקת המלכודות מהנזול הקרים. כמו כן, כאשר סוגרים שנית את מערכת הניסוי לאחר חשיפתה לאוויר, יתכן שכמות מסוימת של חמוץ הספיקה כבר לחדרו לתוכן המלכודות ולהתעבות בה. ואז, כאשר מסלקים את אמבט החנקן הנזולי או כתזאה מהתנדפותו של האחרון - יתAEAה החמצן המועבה שחדר כבר לתוכן המלכודות, תוך כדי יצירת לחץ גבוה ואפשרות לגורימות פיצוץ.

4. כ niedע על גזים השביחים במעבדה



1) חמצן


בללי

- **מצב הצבירה:** החמצן הדחוס בגליל נמצא במצב גז.
- **החמצן הוא גז חסר צבע, ריח וטעם ולכך נוכחותו אינה ניתנת לגילוי ע"י חושי האדם.**
- **לחץ הגז בגליל:** עד 200 אטמוספרות.
- **משקל יחסית לאוויר -** 1.053.
- **קביעת כמות הגז בגליל** נעשית בעזרת מד-לחץ.

- **טיב החמצן:** כנדרש בתקן ישראלי 496.
- **סימני ההיכר לגלייל:** לפי תקן ישראלי 712 חלקים 7, 8.
 - חמצן לשימוש רפואי - גוף הגלייל יירוק והכתף לבנה;
 - חמצן לנשימה - הגוף והכתף לבנים.
- **הברגת חיבור השסתומים:** הברגה מס' 10 לפי תקן ישראלי 607. השסתומים עשויי מארד ומיויחד לגז זה.

הוראות בטיחות וסיכום

- חמצן אינו בווער בעצמו אולם נוכחותו מגבירה בעירה.
- מגע של חמצן עם שמן, שומן וחומריים אורגניים אחרים, מיוחד חומרם דליקים, גורם לדלקות ולהתפוצצות. לכן - אין לטפל בגלייל החמצן כאשר ישן על בגדי העובד, הcapeות או הידים שאירוע שמן, שומן, משחת סיכה ועוד'.
- האבירים בשימוש עם מיכלי חמצן חייבים להיות נקיים משמן ומכל לכלוך אחר.
- אין להשתמש בחמצן לצורכי אירורור, ניקוי כלים או בגדים.
- כאשר הגלייל מתורכן - סגור היטב את השסתומים. אל תשכח להשאיר בתוך הגלייל שארית לחץ של 2-3 אטמוספרות.




2) חנן

כלי,

- **מצבי צבירה:** החנן הדחוס בגלייל נמצא במצב גז. החנן הוא גז חסר צבע, ריח וטעם, لكن נוכחותו אינה ניתנת לגילוי ע"י חושי האדם.
- **לחץ החנן בגלייל:** עד 200 אטמוספרות.
- **משקל יחסית לאוויר:** 0.967.
- **קביעת כמות הגז בגלייל נעשית בעזרת מד-לחץ.**
- **סימני ההיכר לגלייל:** לפי תקן ישראלי 712 חלק 7. גוף הגלייל צבוע באפור והכתף בשחור.
- **הברגת חיבור השסתומים לגלייל:** הברגה מס' 70, לפי תקן ישראלי 607.

הוראות בטיחות וסיכום

החנן הוא גז אדי, אינו בווער בעצמו ואינו אפשר בעירה. הימצאותו בחלל בני או במיכל סגור, בתנאים המאפשרים לו לדוחק משם את החמצן, עלולה לגרום לחנן של אנשים הנמצאים בהם.



3) פחמן דו-חמצני


כלי,

- **מצבי צבירה:** נוזל מעובה בלחץ אדי הגז. הגז הוא חסר צבע וריח, בעל טעם חמוץ חלש. פחמן דו-חמצני אינו בווער ואינו גורם לעיראה.
- **לחץ בגלייל:** משתנה עם הטמפרטורה.
- **משקל יחסית לאוויר:** 1.528.
- **קביעת כמות הגז בגלייל נעשית לפי שקילה.**
- **תכונות הפחמן הדו-חמצני:** נקבעות ע"י תקן ישראלי 388.

- **סימני היכר לגיליל:** לפי תקן ישראלי 712 חלק 7, גוף הגליל והכתרף צבועים באפור.
- **הברגת חיבור שסתום הגליל:** הברגה מס' 70, לפי ת"י 607.

הוראות בטיחות וסיכון

יש להוציא את דו-תחמושת הפחמן הדחוס מן הגליל באיטיות - התפשטות מהירה של הגז גורמת לקרור ולחצברות גבישים במעברים. לביטול התופעה במעברים יש לחמם את המקום במים חמים או בקיטור. הגז כבד מן האוויר והוא מצטבר בחלקו התחתון של החלל ודווחק את האוויר כלפי מעלה, דבר העולול לגרום לחנקם בני אדם הנמצאים במקום.




4) הליום

- **מצב צבירה:** ההליום הדחוס בගליל נמצא במצב גז. ההליום הוא גז חסר צבע, ריח, וטעם. لكن נוכחותו אינה ניתנת לגילוי ע"י חושי האדם.
- **לחץ בගליל:** עד 200 אטמוספרות.
- **משקל יחסית לאוויר -** 0.138.
- **קביעת כמות הגז בגליל נעשית בעזרת מד לחץ.**
- **סימני היכר לגיליל:** לפי תקן ישראלי 712, גוף הגליל אפור והכתרף חום.
- **הברגת חיבור השסתום לגיליל:** תבריג אמריקאי פנימי ימני CGA-580 (24.5 מ"מ).

הוראות בטיחות וסיכון

- ההליום הוא גז אציל, אינו בווער ואינו אפשרי בעירה.
- ההליום עלול לגרום לחנק, אם מלא חלל סגור בו מצויים אנשים, בכלל דחינת האוויר הרואוי לנשימה.



5) ארגון

- **מצב צבירה:** הארגון הדחוס בגליל נמצא במצב גז. הארגון הוא גז חסר צבע, ריח, וטעם. لكن נוכחותו אינה ניתנת לגילוי ע"י חושי האדם.
- **לחץ בגליל:** עד 200 אטמוספרות.
- **משקל יחסית לאוויר -** 1.380.
- **קביעת כמות הגז בגליל נעשית בעזרת מד לחץ.**
- **סימני היכר לגיליל:** לפי תקן ישראלי 712, גוף הגליל אפור והכתרף בצבע כסף.
- **הברגת חיבור השסתום לגיליל:** הברגה מס' 80 (קוטר פנימי 24.5 מ"מ, פנימי), לפי תקן ישראלי 607 (CGA 580).

הוראות בטיחות וסיכון

- הארגון הוא גז אציל, אינו בווער ואינו אפשרי בעירה.
- הארגון עלול לגרום לחנק, אם מלא חלל סגור בו מצויים אנשים, בכלל דחינת האוויר הרואוי לנשימה.

5. הוראות בטיחות כלליות בשימוש בגילי גזים דחושים

- השימוש בגזים דחושים יוצרים ככל האפשר, וויתאים לתוכנית הארגון.
- גלי גזים הדחושים יוחסנו במקומות מיוחדים, מוצל, בטוח, יש ומאורר היטב, ללא מגע עם חומרים קורוזיביים. יש למנוע את אחסונם במעבדה או בעבר המוביל אל המעבדה.
- אין לחשוף גלי גזים דחושים להשפעות חום מלהבה גלויה או מכל מקור חום אחר.
- הגליים צריכים לעמידה זקופה כשתותמייהם כלפי מעלה, ולהיות מוגבטים באמצעותים אמינים מפני נפילה.
- יש להשתמש אך ורק בגלי גז מסומנים בצלע היכר תקני ובאותיות ברורות. על שסתומי גליים שאינם בשימוש יש להגן באמצעות כיפה על ראש הגליל.
- גליים ריקים יוחסנו בנפרד וישומנו בשליטה: "ריק". יש לדאוג להחזותם ליצרן לצורך מלאי.
- אין לאורך גליל גז ואין לגרור אותו. יש למנוע נפילת גליל אחד על אחר.
- את פריקת הגליים והעמסתם יש לבצע בעדינות, ולהימנע מחבות בקרקע או במישטח הרך.
- אין להשתמש בגליים - גם אם הם ריקים - לשום מטרה אחרת, כגון תמיכה, יצוב וכו'.
- אין להוביל את הגליים בעגלות המיועדת למטרת זו.
- הגליים יוטלטו - ריקים או מלאים - כשכיפת המגן מורכבת על הגליל. הגליים יסודרו לצורכי ההובלה כך שכל השסתומים יוננו לכיוון אחד.
- לפני חיבור הגליל לקו אספקה או לווסט - יש לוודא שהחיבורים מתאימים לסוג הגז המיועד לשימוש.
- השתמש בוסת לחץ תקני המיועד לא המצא בשימוש. פתח את הברז באירועים רבים כדי למנוע פגיעה בוסת (כתוצאה משינוי לחץ פתאומי).
- אין לעמוד מול וסת הלחץ בזמן הפתיחה.
- השתמש במשקפי מגן בזמן פתיחת הברז של גליל הגז. כוון את פיות צינור הגז הרחק ממך ומשכך.
- השתמש במלכודות ובשתותם אל-חוור, בין גליל הגז והציגוד אליו הוא מחובר.
- השתמש במכשירים מתאימים לחבר צינור גמיש בין הגליל לבין הצירוד. DAG שהצינור יהיה נקי מבפענים ומותאם לחץ העבודה.
- בגמר העבודה - סגור תחילת את ברז הגליל ורק לאחר מכן את ברז הלחץ הנמוך של הווסט.
- אין לתקן באופן עצמאי גליל גז או אחד מאביזריו. כל טיפול ותיקון ייעשה על ידי יצרן הגז, או ע"י גורם מוסמך.
- כאשר פורץ גז מן הגליל - יש לסגור מיד את ברז הלחץ הגבוה (על הגליל) ולהוציא את הגליל אל מחוץ לבניין לשטח פתוח, הרחק מכל מקור אש וחום.

- יש לדאוג שלכל מי שעבוד עם מיכלי גז יהיה הידע בשימוש בהם ובכלי הבטיחות המתאימים.
- עברו כל סוג של גז חייב להיות וסת-לחץ, המועד לו בלבד.
- יש להפריד בין גלילים המכילים גזים מחמצנים ודליקים.
- בשימוש בגז קורוזיבי או רעליל יש להעדיין גליל בונח הקטן ביותר, ולאחסנו - כשהוא מחזק היטב ומסומן בצורה בולטת - בתוך מינזר מאורר, תוך שמירה על התנאים הבטיחותיים המיוחדים לשימוש בגז זה.
- יש להאריך גלילי גזים דליקים כדי למנוע הצטברות חשמל סטטי.
- מקטיני הלחץ והמנומטרים לחמצן יסומנו בצורה בולטת, ויזהירו מפני השימוש בשומנים לסיכה ומפני טיפול בגליל בידים מזוהמות בשומנים.
- הקפד שלא לרוקן גליל גז דחוס עד הסוף.
- מנהל המעבדה ידאג לפרסם衲לים כליליים מקיפים לשימוש וטיפול בגלילי גז דחוס, ויישלים אותם בהתאם לצורך.
- יש לשקל שימוש במכלול גזים (כגון: מימן, חמוץן, חנקן) במקום בגלילי גז, המהווים סיכון בגליל הלחץ הגבוה האוצר בהם.