




מסורי זווית

- שימרו על פתחי האוורור של המנוע כשם נקיים וחופשיים משבבים.
- **השתמשו באביזרים שנבנו עבור המסור והמיועדים לביצוע העבודה המשוימת.**



אל תעשו:

- **אל תפעילו את המسور כשהוא מונח על ה الكرקע.**
- **אל תנסרו פיסות עץ קוצרות מ-20- ס"מ.**
- **אל תנסרו "ביד חופשית".** לח העץ צריך להיות מונח בצורה יציבה על שולחן הניסור ומהודך למחיצה.
- **אל תקרבו חלקי גוף אל להב המسور.**
- **אל תסירו את ידכם ממתג הפעלה ומהידית כל זמן שהלהב לא כוסה במלואו על ידי מגן להב התחתון.**
- **אל תתכוופפו לעבר המسور. הקפידו כל הזמן על עמידה זקופה ועל שיווי המשקל.**
- **אל תאמכו את מנוע המسور.** המسور ינסר ביעילות ובצורה בטוחה יותר במהירות שעבורת תוכנן.
- **אל תניחו את המسور מידיכם כל עוד להב לא נעצר עירה מלאה. לאחר מכן, כבו את המכונה ונתקנו אותה מאספект החשמל.**
- **אל תשמשו בצד חשמלי במקומות לחים ורטובים.**
- **אל תפעילו כלים חשמליים בקרבת נזלים מתלקחים, גזים דליקים ובמקומות שבהם קיימת סכנות התפוצצות.**
- **ניצוצות עלולות להציג את החומרים המתלקחים.**

מסורי זווית עלולים להיות מסוכנים כאשר השימוש בהם אינו נכון. קריאו בעיון את הוראות הפעלה. לפני תחילת העבודה - ודאו שגם מבינים את ההוראות.

עשו:

- **הרכיבו משקפי מגן או מגן פנים.** אם במהלך העבודה נוצר אבק רב - הרכיבו מסיכה להגנת הנשימה על האף והפה.
- **קבעו את המسور בצורה יציבה על שולחן העבודה או על מסגרת קשicha אחרת.** הציבו את המسور בגובה המותניים. ניתן להعبر מסור זווית למקום מסוים כשהוא מותקן על לוח חזק מספיק (בעובי 13 מ"מ), לפחותו מכבעים באטרור העבודה למישטח העבודה בגובה המותניים, באמצעות כליבות (מחלצת "ב").
- **החזיקו יד אחת על מתג הפעלה ובשניה הצמידו את העץ למחיצה.**
- **הרחקו את הידיים מאזור להב המسور.**
- **שימרו את המגנים תקינים ובמקומות.**
- **הסירו משולחן המسور מפתחות ציונו וכליים.**
- **השתמשו ולהב לחיתוך רוחב או להב משולב.**
- **וזאו שהלהב מסתובב בכיוון הנכון.**
- **וזאו שהלהב וקוורי הציג מAbortivים ונקיים. הצדדים המחריצים של הקולרים צריכים לפנות כלפי הלבה.**
- **הקפידו שהלהב יהיה, נקי, חד, מהודך וקבוע היטב, כך שהניסור יהיה חופשי וקל.**
- **לפני התחלת הניסור - אפשרו למנוע הגיעו למלאה המהירות.**
- **מלאו אחר הוראות השימון והחלפת האביזרים.**
- **הקפידו על אזור העבודה נקי. אזור העבודה ושולחות העבודה לא מסודרים מזמן תאונות.**
- **הקפידו שאזור העבודה יהיה מואר היטב.**
- **הקטינו את הסכנה להפעלה אקראית של המسور : לפני חיבור התקע לאספקת החשמל ודאו שמתג הפעלה שלו נמצא במצב כבוי (OFF).**
- **לפני טיפול בצד חשמלי וכאשר הצד אינו בשימוש - נתקנו את הכלים מזרם החשמל.**
- **בידקו את הצד לאיתור נזקים. תקנו או החליפו חלקים שניזוקו.**