


פעולת חיתוך


פעולת החיתוך כרוכה בתנועה סיבובית, בתנועת "הלוך ושוב" או בתנועת החלקה (איור 6). פעולות חיתוך שונות – ניסור, קידוח, חריטה, כרסום – מבוצעות ע"י מכונות מסוגים שונים: מסור עגול; מסור סרט; מקדחה; סכין חריטה; מכונת כרסום.



איור 6: פעולות חיתוך שונות

פעולת ניקוב

נקודת הסיכון בפעולת הניקוב נמצאת בנקודת הפעולה, במקום שבו מוזן חומר הגלם. חומר הגלם מוחזק על ידי העובד והוא עלול להכניס, בטעות, את ידיו לתחום תנועת המקב (איור 7).



איור 7: פעולת ניקוב