



דף מידע טכני

כלי עבודה ידניים - מפסלות לעץ


- **שימרו על המפסלות בצורה בטוחה, עם כיסוי הגנה פלסטייק על קצוות החיתוך.**
- **החליפו כל מפסלת עקומה או בעלת גומות, סדקים, שבבים, או בליה מאוד.**
- **אחסנו מפסלות נרתיק בד או פלסטייק, עם כיס לכל מפסלת, כשהוא מונח במגירה או על מגש.**
- **החליפו ידיות שבורות וمفוצלות.**
- **השחיזו את שפות החיתוך לעיתים קרובות, על פי הצורך.**
- **אחזו את המפסלת בצורה יציבה.**

עשוו:

- **הרכיבו משקפי מגן או מסיכת פנים.**
- **השתמשו במפסלת במידת המתאימה לעבודה המבוצעת.**
- **בחרו בידיות חלקות, ללא קצוות חדים, המחברות היטב למפסלת.**
- **ודאו ששפת החיתוך של המפסלת חדה.**
- **לפניהם ביצוע עבודה עם מפסלת - בידקו את העץ ביסודות לאיתור "עינויים", סיכות, מסמרים, ברגים וגופים זרים אחרים.**
- **رتקו את העץ כך שלא יוכל לוזז.**
- **גלופו את העץ למרחק מוגופם.**
- **שימרו את ידיכם ואת גופכם מאחוריו שפת החיתוך.**

אל תעשו:

- **אל תשתמשו במפסלת המיעודת לעץ כאמצעי לחיטוט בחומריים או כדי.**
- **אל תשתמשו במפסלת המיעודת לעץ לעבודה במתכת.**
- **אל תשתמשו במפסלת פלדה (אייזמל) בעלת ראש "פטרייה" או שפת החיתוך שלה מפוצלת. תקנו את הפגמים באמצעות פצרה או אבן משחזה.**
- **אל תשחיזו מפסלות מחוסמות באמצעות דיסק השחזזה. השתמשו באבן משחזה.**
- **אל תשתמשו במפסלת שפת החיתוך שלה לא חדה.**



- **להכחאה על מפסלת - השתמשו תמיד במקבת עץ או פלסטייק, עם מישטח הכחאה גדול. לעולם אל תוך על מפסלת בפטיש עם ראש מתכת.**