



דף מידע טכני

ציוויל מגן אישי - טיפול בתרומות בטיחות ואמצעי קשרירה

ציוויל (פלדה מוחשתת, לחצניות, אלמנטי צימוד)

- בידקו את הציוויל לאיתור סדקים ופגמים אחרים. החליפו את הרציפות אם אלמנט הצימוד (טבעת "ס") אינו ניצב (בזווית 90°) לרצואה, ואו אינו נע לצדדים. בידקו את טבעות המתוכת של הלולאות או התפרים לאייתור מתיחה או שברים.
- בידקו את פעולתם התקינה ואת האבטחה של התקנים קבועים של קרסים. בידקו את טבעות המתוכת של לולאות. בידקו את הארגיג והתפרים מהצד הפנימי וחיצוני, לאייתור פרימיות וריקבו.
- בידקו את התקנים הקפיציים של קרסים לאיתור עיוותים, התעכמויות, סדקים, קורוזיה ומישתומים שקועים. התפס/הסגר חייב "לשבות" בתוך הלולאה ללא עיוותים וחסימות. ההתקן הקפיצי צריך לספק כוח לאחיזה חזקה של התפס.

בדיקות רתמות בטיחות

- בידקו את הרתמות לאיתור סיבים חתוכים ותפרים פגומיים. קפלו את הרצואה בצורת "U" ובידקו הלוץ וחזור בקפדנות כל סנטימטר. שימושם לב לחתוכים, אзорים שחוקים, ונזקי קורוזיה.
- בידקו אבזמי "חיכוך" לאיתור>K צוות חדים. ודאו שרפות החגורה והאבזם מותקנים בצורה נאותה, המאפשרת חופש תנועה במקומות הדרושים ואינה מוגרפת לאחר ההידוק.
- החליפו רצאות מותניים כאשר הנקבים עברו לשון האבום בלויים מאוד ואו מורחבים.

ניקוי

- טיפול נכוון מאריך את חייו הציוויל ומוסיף לאיכותו ביצועיו.
- הרחיקו רתמות, רצאות וציוויל אחר מחום, קיטור, ומיניעו חשיפה ארוכת קיון ויבש. מיניעו חשיפה וקורבה לעשן, קרני שמש וחומרים מאכלים.

ניילון ופוליאסטר

- נקו מישתומים מלוכלכים בספוג טבול במים נקיים. שיטפו את הספוג וסחטו. טיבלו את הספוג בתמיסת עדינה של מי סבון או חומר ניקוי. שפשפו בתנועה נמרצת עד שתינויו ישכבה דקה של קצף.
- שיטפו את הארגיג במים נקיים.
- נגבו את הרתמה במטלית נקייה. תלו ליבוש באוויר, הרחק ממוקרות חום.

כונתנה

סיבי כוונתנה אינם מתאימים לדרישות התקן הישראלי.

הציוויל יתאים לת"י-1849-1849 - צמי"א להגנה מפני נפילה מגובה

ציוויל

- בידקו את הציוויל בכל יום.
- החליפו ציוויל פגום.
- החליפו כל ציוויל שהיה מעורב באירוע נפילה. פנו למומחה בנוגע לכל ספק לגבי תקינות הציוויל.

רצאות (רתמה, אמצעי קשרירה)

- בידקו את כל שטח רצאות הארגיג לאיתור נזק. התחילו באחד הצדדים. קפלו את הרצואה לצורת "U". החזיקו את שתי הידיים על הרצואה במרחק של 12-15 ס"מ ביןיהם,uschitzihah של הרצואה מולכם.
- חפשו צוותים שחוקים, סיבים קרוועים, תפירים פרומיים, חתוכים ונזק מחומרם כימיים. חוטים קרוועים נראים, בד"כ, כ"כדרים" על פני הארגיג.
- החליפו את הציוויל בהתאם להוראות הি'צון.

אבזם

- בידקו את הלולאות לאיתור קרעים ועיותים. אל תנkbnu/tachtco ברצואה לולאות נוספות, לא ברצואה הראשית (רצועת היישבה) ולא ברכיבי חוץ.
- בידקו רצאות מותניים ללא לולאים לאיתור קרעים או חורים מורחבים. הם עלולים לגרום להחלקת לשון האבום.

- בידקו את מסגרת האבום לאיתור עיוותים וקצוות חדים. שלווי המסגרת חייבים להיות ישרים מבחוץ ומבענים. בידקו בקפדנות את הפינות ואת נקודות החיבור של הפט המרכזי.
- ודאו שהמסמרות מהודקים ולא ניתנו להזיזם. ראש המסמרה והבסיס החיצוני של ה"טרמיל" חייבים להיות שטוחים על חומר הרצואה.

- בידקו את הרצואה לאיתור מסמרות שקועות או סדווקות. התופעות מצביות על קורוזיה.

חבלים

- סובבו את החבל ובידקו אותו מקופה לכתה לאיתור סיבים מסולסלים, בלויים, קרוועים או חתוכים. באזוריים מוחלשים קיימים שינויים נראים לעין בקוטר המקורן של החבל.
- החליפו חבל שקורטו איינו אחיד לכל האורך. בידקו את החבל לאחר תקופת הרצה קצרה כדי לוודא שלא נגרם שוב נזק דומה.