



נקודות צביטה ומשיכה

קיימים 3 סוגים של נקודות צביטה ומשיכה:

- בין חלקים הסובבים בכיוונים שונים (איור 2) - חלקים הסובבים בכיוונים הפוכים.
- בין חלקים סובבים לבין חלקים הנעים במשיק להם (איור 3).
- נקודות צביטה בין חלקים סובבים לבין חלקים קבועים (איור 4).



איור 2: חלקים הסובבים לכיוונים הפוכים



איור 3: חלקים סובבים וחלקים הנעים במשיק להם